

**А К Т**

Обследования технической укреплённости объекта.

От „ 06 „ 04 2015 г.

г. Дербент.

Мы, комиссия в составе инспектора ООС по Ново-Камчатке  
полковник Гомзаев М.Ф. и командира роты Морс машинист полковник  
Юсупов М.Л.

с участием представителя хозоргана (собственника) Директора МКОУ «Белухинской  
СОЦ» Бабитова Икрама Абдумалиевича

произвели обследование технической укреплённости и антитеррористической защищённости

зданий МКОУ «Белухинской СОЦ»

Обследованием установлено:

1. Характеристика объекта: Средне-общесредствозащитная школа с  
вспомогательными помещениями в центре села по ул. Ленина 2.  
Здание пятиэтажное (трехэтажная каменная постройка поверх  
подвальных помещений) железобетонные плиты перекрытия  
кармачного сечения, зашифрованная площадь территории  
составляет около 2-х (два) гектаров, объект по периметру  
не огорожен, в зоне объекта осуществляется  
централизованное водоснабжение; заборы выкрашены  
в белый цвет, заборы с южной и западной стороны имеют  
высоту заборов на въездных зонах. В здании СОЦ  
установлены: около 20 сигнальных (кассовых) помещений,  
установленные заборы на въездных зонах, по  
периметру здания оборудованы 188-окошечных проёмов без  
информационных вывесок, за информационными помещениями  
информационной охранной прием помещениями информации  
на вывесках, вход осуществляется через металлические  
двери закрывающиеся на въездных зонах.  
Светильники в помещениях расположены на территории от  
открытых, светлыми помещением централизации объектов  
зданий и вывески на мониторах, монитор установлен в коридоре  
этого здания.

2

- 2. Наличие и исправность средств ОПС. имеется в рабочем состоянии
- 3. Освещённость объекта → помещениям ~~на~~ территории отсутствует
- 4. Наличие первичных средств пожаротушения имеется в полном комплекте
- 5. Наличие паспорта –разрешения и химловушек —
- 6. Наличие охраны охраняется круглосуточно ЧВД

Предложения по совершенствованию технической укреплённости и охраны в связи с выявленными недостатками:

- 1. Территорию объекта освещать периметральными камерными приборами освещения и приборами видеонаблюдения
- 2. По рискам первого этапа установить металлосетчатые решетки
- 3. Установить УПС или GSM-шлюз с выводом в удаленную точку ОП и передача сигналов по беспроводной сети

В заявке недостатки устранить и уведомить МОВО по Дербентскому району – филиал ФГКУ УВО МВД по Республике Дагестан к

2015 г.



*[Signature]* М.Р. Гамзатов  
*[Signature]* И.И. Гамзатов  
*[Signature]* И.А. Бегетов